

Titel

Gips på den rigtige måde

Danske malermestre har haft stor succes med gipsplade-pjecen. Den er netop revideret og kommet i en fjerde udgave. Som noget nyt beskriver pjecen internationale normer for gipsarbejder, der vinder indpas i Danmark.

Forfatter

Lilian Bech

Udgivet

04/05/2009

Revisionsdato

08/07/2016

Artikel

Den nye gipspejce er nu på markedet og noget af det mest revolutionerende i pjecen er, at der nu er indarbejdet nogle begreber som vinder indpas i det meste af Europa og i USA. Begreberne Q1-Q4 beskriver helt præcist, hvordan kvaliteterne kan opnås fra montering til det færdige spartelarbejde.

Dækket, lukket, glat og udfyldt flade - Kvalitetsniveau Q1

For overflader, hvor der ikke stilles særlige æstetiske og/eller funktionelle krav.

Eksempler: pulterrum, opbevaringsrum, fyrrum - altså sekundære rum. Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivende flade. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme.

Spartlingen omfatter:

Ilægning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med den omgivende flade.

Skruehuller skal være udfyldt.

Spartelmateriale, der rager op, skal fjernes. Grater fra anvendelse af værktøj kan forekomme.

Dækket, lukket, glat og udfyldt flade - Kvalitetsniveau Q2

For overflader, hvor der stilles æstetiske og middelfunktionelle krav.

Eksempler: opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre, kontorlokale, korridor.

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer er lukkede. Huller, revner og samlinger er lukkede og udfyldt til niveau med den omgivende flade. Ujævnhed hidrørende fra underlaget kan forekomme. Spartlingen omfatter: Ilægning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med den omgivende flade. Skruehuller skal være udfyldt.

Spartelmateriale, der rager op, skal fjernes. Der må ikke forekomme spor efter værktøj. Ved kvalitetsniveau Q2 som grundlag for vægbeklædninger og maling, må der forventes synlige skyggevirkninger, især ved strejflys. Ønskes en reduktion af skyggevirkninger skal der udføres spartling i henhold til kvalitetsniveau

Dækket, lukket, glat og jævn flade – Kvalitetsniveau Q3

For overflader, hvor der stilles æstetiske og middelfunktionelle krav.

Eksempler: opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre, kontorlokale, korridor.

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult.

Planhed bestemmes af specifikationerne til underlaget.

Spartlingen omfatter:

Ilægning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med den omgivende flade.

Skruehuller skal være udfyldt.

Spartlingen udføres med ekstra bred spartling over samlinger.

Skrabespartling af hele overfladen.

Ved strejflys, kan skyggevirkninger ikke udelukkes. Omfanget af skyggevirkninger vil dog være mindre end ved "Dækket, lukket, glat og udfyldt /Q2 - Kvalitetstrin 2".

Dækket, lukket, glat og jævn flade – Kvalitetsniveau Q4

For overflader, hvor der stilles æstetiske og middelfunktionelle krav.

Eksempler: opholdsrum, soverum, køkken, toilet, entre, kontorlokale, korridor.

Flader, kanter og false står ensartede i kulør og glans samt er glatte at føle på. Porer, huller, revner og samlinger er udfyldt og lukkede. Overfladens oprindelige struktur er skjult.

Planhed bestemmes af specifikationerne til underlaget.

Spartlingen omfatter:

Ilægning af sparteltape i spartelmasse og fyldning af kantsamlinger til niveau med den omgivende flade.

Skruehuller skal være udfyldt.

Spartlingen udføres med ekstra bred spartling over samlinger.

Fuldspartling af hele overfladen med en lagtykkelse på minimum 1 mm.

Ved kvalitetsniveau "Dækket, lukket, glat og jævn /Q4 - Kvalitetstrin 4" kan skyggevirkninger ved specielle lysindfald ikke undgås.

Med disse Q-kvaliteter håber vi nu at få styr på overflader, hvor der kun er anvendt 1 lag gips, som jo kun findes under Q1 og det er vigtigt at holde fast i, at når der fra udbydernes side er valgt en kvalitet, så er det den valgte fra start til slut: Ikke noget med at købe Q1 af tømmereentreprenøren og så Q4 af os, det kan ikke lade sig gøre.